


**INSTRUCTIONS FOR USE  
KULLANMA KILAVUZU**
**lae**<sup>®</sup>  
ELECTRONIC

VIA PADOVA, 25  
31046 ODERZO /TV /ITALY  
TEL. +39 - 0422 815320  
FAX +39 - 0422 814073  
www.lae-electronic.com  
E-mail: sales@lae-electronic.com
**AT1-5 KULLANMA KILAVUZU**

LAE electronic ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı bağlamadan önce en iyi verimi almak ve güvenli bir şekilde bağlantıya gerçekleştirmek için, lütfen dikkatli bir şekilde bu kullanma kılavuzunu gözden geçirin.

**AÇIKLAMA**

SEKLİ 1 – Ön panel

Bilgi / Set noktası tuşu  
 Arttırma / Manuel aktivasyon tuşu  
 Çıkış / Stand-by tuşu.

**SEMBOHLER**

Soğutma  
 Harici çıkış.  
 Alarm

M Arttırma / Manuel aktivasyon tuşu  
 Çıkış / Stand-by tuşu.

**MONTAJ**

- Cihazı 71x29 mm ölçülerindeki panele monte edin.
- Elektriksel bağlantıların "Bağlantı Şeması" ile uyumlu olduğundan emin olun. Elektromagnetik sapmaları aza indirmek için, sensör ve veri kablolardan güç kablolardan ayrı tutun.
- Kliplerle cihazı panele yerleştirin, yavaşça sürün; eğer yerine oturursa, containin kasaya sorunsuzca oturup oturmadiğini da, cihazın arkasına pısil ve nemin gitmesini engellemek için kontrol edin.
- T1 sensörünü odada muhafaza olan ürün sıcaklığını okuyabileceği şekilde yerleştirin.
- T2 sensörünü evaporator üzerinde karlanmanın en fazla olduğu yere yerleştirin.

**CALIŞTIRMA****GÖRÜNMÜ**

Normal işletme koşulları esnasında ekranda o anda okunan sıcaklık değeri yada aşağıdaki sembollerden biri görülür :

DEF	Defrost devrede	HI	Oda yüksek sıcaklık alarmı
REC	Defrosttan sonra soğutma devrede	LO	Oda düşük sıcaklık alarmı
OFF	Stand-By durumunda	E1	T1 sensörü ariza
CL	Kondanser temizleme uyarısı	E2	T2 sensörü ariza
DO	Kapı açık alarmı		

**BİLGİ MENÜSÜ**

Bu menüdeki bilgiler şunlardır:

T1	Sensörün o anda ölçüdüğü sıcaklık değeri	TLO	T1 sensörünün ölçüyü en düşük sıcaklık değeri
T2	Sensörün o anda ölçüdüğü sıcaklık değeri	CND	Kompresör çalışma süresi (hafta)
THI	T1 sensörünün ölçüyü en yüksek sıcaklık değeri	LOC	Tuş kilidi durumu

**Menüye girmе ile ilgili değerleri görüntüleme.**

- 1 kez basıp çekin.
- veya  tuşuya resetlemek istediğiniz değerleri seçin.
- tuşuna eliniz basılı tutarak ilgili değeri görüntüleyin.
- Menüden  tuşuna basarak veya 10 saniye bekleyerek çıkış.

**THI, TLO, CND kayıtlarını resetleme**

- veya  tuşuya resetlemek istediğiniz veriyi seçin.
- tuşuya değeri görüntüleyin.
- tuşuna basılıken,  tuşuna basın.

**SET NOKTASI (Görsüntüleme ve istenilen set noktasını ayarlama)**

- Set noktasını görüntülemek için  tuşuna en az yarım saniye basın,
- tuşu basılıken,  ve  tuşlarını kullanarak istenilen set değerini ayarlayın. (Ayarlama minimum SPL ve maksimum SPH limitleri arasında olmalıdır.)

nolu tustan elinizi çektiğinizde yeni değer kaydedilmiş olur.

**STAND-BY**

nolu tuşa 3 saniye basılı tutulduğunda, cihaz stand-by konumuna alınır. (SB=YES seçimesiyle geçerlidir).

**TUŞ KİLİDİ**

Tuş kilidi ,cihaz çalışırken potansiyel tehliliklerle karşı parametre ayarlarını korumayı amaçlar. INFO menüsünde, LOC=YES olarak seçildiğinde, tuş takımı kilitlenmiş olur. Eski haline getirmek için LOC=NO seçmesi gereklidir.

**DEFROST**

Zaman defrostu. Defrost DFR de belirtilen süre dolduğunda otomatik olarak başlar. Örneğin, DFR=4 seçildiğinde, defrost her 6 saatte bir gerçekleşir. Dahili zamanlayıcı elektrik gidiş gelmesi durumunda sıfırlanır ve defrost için yeniden süreli saymaya başlar. Cihaz stand-by (bekleme) konumuna geçirildiğinde ise defrost kaldırıldı yerden devam eder.

Manual defrost. Defrost  butonuna 2 saniye basılmasıyla manual olarak da başlatılabilir.

**Defrost tipi.** Defrost bir kez başladığında,kompressor ve defrost çıkışları DTY ve OAU parametrelerine göre belirlenir. Harici çıkış OAU=DEF seçilerek defrost fonksiyonuyla ilişkilendirilebilir.



**Defrost sonlandırma.** Defrost DTO parametresi kadar sùrer fakat, eğer evaporator sensörü (T2=YES) etkinleştirilirse ve sıcaklık DLI da belirtilen değere girelim defrost süresinden önce ulaşırsa, defrost önceden sonlandırır.

Dikkat: Eğer C-H=HEA seçili, bütün defrost fonksiyonları iptal edilmiştir; eğer DFR=0 seçili, otomatik defrost fonksiyonları iptal edilir. Yüksek basınç alarmı esnasında defrost askıya alınır. Defrost esnasında yüksek sıcaklık alarmı iptal edilir.

**AYAR PARAMETRELERİ**

- Parametre menüsüne girmek için + tuşlarına 5 saniye basın.
- veya  tuşları ile değiştirme istediğiniz parametreyi seçin.
- Parametreyle ilgili değer için  tuşuna basın.
- tuşuna basılı tutarak,  veya  tuşlarıyla ilgili parametreyi değiştirin.
- tuşu tustan elinizi çektiğinizde yeni değer kaydedilmiş olur.
- tuşu basarak veya 30 saniye bekleyerek parametre menüsünden çıkış.

PAR	ARALIK	AÇIKLAMA
SCL	1°C; 2°C; °F	Okuma ölçü. 1°C (INP=SN4): ölçüm aralığı -50/-9.9 ... 19.9/80°C 2°C : ölçüm aralığı -50 ... 120°C °F : ölçüm aralığı -55 ... 240°F Dikkat: SCL değerinin değişirilmesi halinde, diğer parametrelerin de kesinlikle yeniden ayarlanması gerekmektedir.(SPL, SPH, SP, ALA, AHA, v.s...)
SPL	-50...SPH	Ayarlanabilecek minimum değer.

**BAĞLANTI ŞEMASI**
**AT1-5**  
**INSTRUCTIONS FOR USE  
KULLANMA KILAVUZU**

EN  
TR